


UWAGA:

Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów w rączkach zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego

indeks 20173

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Fox II

dł.: 2,70 m

szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 13 mm

szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

76 mm

Tor dolny Elegant II (A)

Zaślepka toru Elegant II (B)

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

B A

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

Zestaw Everest-Fox II

Wózek prowadzący Everest lewy / prawy

łącznik Everest Fox rączka-listwa

łącznik Everest Fox rączka-rączka

M6 x 6 - 8 szt.

M3x10 - 2 szt.

sworz.Ø5 - 2 szt.

3,5 x 9,5 - 4 szt.

Tor do drzwi skośnych Everest

dł.: 3,00 m

39

Listwa pozioma dolna Decor 10 (A)

Listwa pozioma górna Decor 10 (B)


dł.: 1,70 m	dł.: 1,70 m
2,35 m	2,35 m
4,05 m	4,05 m

A B

Wózek dolny WD10V HI-TEC

Wózek prowadzący 10-tka


L R




L - długość toru Everest


X - szerokość skosu

d_s- szerokość skrzydła ze skosem - $d_s \geqslant X$






Montaż wózka Everest





wypełnienie skrzydła - płyta # 10 mm, lustro 4 mm


wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm
szerokość skrzydła drzwi - d (d_s)	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty - dp	dp = d - 20 mm
długość listwy dolnej - P długość listwy górnej - G	P = G = d - 40 mm
wysokość lustra - hl	hl = hp
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm


ilość skrzydeł - N	3	4
szerokość zakładki - Z	72 mm	108 mm
















rozmieszczenie otworów do montażu wózka Everest

montaż wózka







UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).